

Załącznik do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży/ PLN
1	Renault Master – nr rej. WCI 49KG	Nr nadwozia: ZF4VFIDCSH635372518	<p>Od 2006 r. samochód zużyty w 65%, przebieg pojazdu 412 300 km</p> <p>Nadwozie – widoczne liczne ogniska korozji, ubytek pokrycia w prawym elemencie błotnika, powłoka lakiernicza zmatowiona z licznymi zarysowaniami i odkształceniami, zamki i podnośniki szyb – niesprawne, drzwi tylne widoczne liczne zniekształcone poszycie drzwi, pęknięta szyba czołowa</p> <p>Tapicerka wewnętrzna – fotele kierowcy i pasażera odkształcone, podarte obicie tapicerskie. Wykładzina podłogi wytarta, zabrudzona.</p> <p>Silnik – nieszczelny układ chłodzenia (duże ubytki płynu), nadmierne zużycie oleju silnikowego, przedmuchy gazów spalinowych do miski olejowej, nieszczelna chłodnica</p> <p>Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu – wypracowany mechanizm zmiany biegów</p> <p>Przednie zawieszenia – nadmierne luzy na połączeniach elementów nośnych wahaczy, odkształcone sprężyny, wypracowane amortyzatory. Widoczna korozja na w/w elementach</p> <p>Układ kierowniczy – luzy na połączeniu drążków kierowniczych, wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej, niesprawna pompa wspomagająca układ kierowniczy</p> <p>Układ wydechowy – skorodowany nieszczelny tłumik środkowy, ogumienie zużyte w 90%, tarcze kół skorodowane trwale odkształcone</p> <p>Układ hamulcowy – wypracowana i nieszczelna pompa hamulcowa, zużyte tarcze i zaciski hamulcowe, skorodowane przewody</p> <p>Instalacja elektryczna – uszkodzona po wybuchu akumulatora</p> <p>Stopień zużycia pojazdu powoduje, że naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna.</p>	4 000 zł
2	Volkswagen Transporter T5 – nr rej. WCI 10943	Nr nadwozia: WV2ZZZ7HZ7033326	<p>Od 2007 r. samochód zużyty w 65%, przebieg pojazdu 436 070 km</p> <p>Nadwozie – widoczne liczne ogniska korozji, ubytek pokrycia w prawym elemencie błotnika, powłoka lakiernicza zmatowiona z licznymi zarysowaniami i odkształceniami, zamki i podnośniki szyb – niesprawne, drzwi tylne widoczne liczne zniekształcone poszycie drzwi, pęknięta szyba czołowa</p> <p>Tapicerka wewnętrzna – fotele kierowcy i pasażera odkształcone, podarte obicie tapicerskie. Wykładzina podłogi wytarta, zabrudzona.</p> <p>Silnik – nieszczelny układ chłodzenia (duże ubytki płynu), nadmierne zużycie oleju silnikowego, przedmuchy gazów spalinowych do miski olejowej, nieszczelna chłodnica</p> <p>Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu – wypracowany mechanizm zmiany biegów</p> <p>Przednie zawieszenia – nadmierne luzy na połączeniach elementów nośnych wahaczy, odkształcone sprężyny, wypracowane amortyzatory. Widoczna korozja na w/w elementach</p> <p>Układ kierowniczy – luzy na połączeniu drążków kierowniczych, wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej, niesprawna pompa wspomagająca układ kierowniczy</p> <p>Układ wydechowy – skorodowany nieszczelny tłumik środkowy, ogumienie zużyte w 90%, tarcze kół skorodowane trwale odkształcone</p> <p>Układ hamulcowy – wypracowana i nieszczelna pompa hamulcowa, zużyte tarcze i zaciski</p> <p>Instalacja elektryczna – sprawna</p> <p>Stopień zużycia pojazdu powoduje, że naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna.</p>	12 000 zł

3	Mammograf Alpha RT	8864	Od 2005 r. urządzenie wyeksploatowane, ostatni techniczny przegląd – 09.2020 r., testy specjalistyczne ważne do 07.2021 r.	30 000 zł
4	Rezonans magnetyczny	R6381	Od 2008 r. urządzenie wyeksploatowane, sprawne technicznie, ostatni przegląd techniczny wykonany 01.02.2021 r.	250 000 zł
5	Tomograf komputerowy	1030387YM3	Od 2005 r. urządzenie wyeksploatowane, sprawne technicznie, ważny przegląd techniczny, testy specjalistyczne wykonane 06.07.2020 r.	170 000 zł
6	Kardiomonitor Scoot	367-000876	Od 1999 r urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyników	300 zł

Sporz. M. Podlasiak