

Skarbnik do Suwojotowych zobowiązań gospodarkowania i skutecznego oferowania opłat

WŁOCHĘCHANOWIEC

SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania/opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaiy PLN
1	Materiał p/odjeżdżowy ciśnieniowy model MP 888 wersja 25 z pneumatyczną pompą przeciwodleżynową model AGA3	M 130700191	Od 2015 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka, popękany materac	200
2	Holter ABPM Wytwórcza: BTL	525706	Od 2021 r. ze względu na rozległe uszkodzenia powstałe podczas zalania naprawa aparatu nie jest możliwa	20
3	Aparat do znieczulania FABIUS GS	ARWM-0187 860470022	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne technicznie – uszkodzony kardiomonitor i układ pneumatyczki wysokości ciśnienia w aparacie	5.000
4	Meble kuchenne kpl	-	Od 2006 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone	200
5	Komputer przenośny Laptop NOKIA 3G TYP RX-72	0011012055527	Od 2010 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	50
6	Komputer OPROG.PARALLELS DESKTOP8 MAC-369 OFFICE2011	CO2K4RDWDNCR	Od 2013 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	50
7	Urządzenie wielofunkcyjne	HU23KDT07F	Od 2003 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
8	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 -CZC5427NRX Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - CN452901L9T	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
9	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NXD Monitor HP 23 EliteDisplay E232 CN45290PQR	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
10	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NXG Monitor HP 23 EliteDisplay E232 CN45290PHY	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
11	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NTP Monitor HP 23 EliteDisplay E232 CN45290PN5	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
12	Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic QBT2430	G15D33076	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	20
13	Lóżko Egertona Producent: FAMED	1205000097	Od 2005 r., urządzenie niesprawne, uszkodzony panel sterowania, zużyte elementy elektryczne i mechaniczne	100
14	Stymulator jednojantowy MIP-801 Producent: ITAM Zabrze	416	Od 1998 r., urządzenie techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	50
15	Mijnia typ 46-5-203 GETINGE	W 50022176	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	15.000

16	Myjnia typ 46-5-203 GETINGE	W 50022175	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	15.000
17	Zgrzewarka rolkowa GS 57 TYP GS57/570355301 GETINGE	5708691110	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	1000
18	Telewizor LG	-	Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona matryca	300
19	Terminal z wyposażeniem	Terminal - FUJITSU FUTRO S720 YIUD185124 Monitor AOC - B63H6QA000238	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
20	Ssak SU-1	88	Od 2001 r., uszkodzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka i zasilacz	150
21	Zestaw terminalowy HP WPT-150	Terminal HP t520 - CZC5427NZM Monitor HP 23 EliteDisplay E2332 – CN452905290PN6	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
22	Waga elektroniczna ze wzrostomierzem Producent: RADWAG	58050	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony zasilacz i wyświetlacz, brak aktualnej legalizacji	50
23	Negatoskop 4-klatkowy z reg. Luminacji NGP-U1 Producent: ULTRA VIOL	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, w chwili obecnej niewykorzystywane ze względu na uczytowanie radiologii	500
24	Laptop LENOVO z wyposażeniem	LR092648	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
25	Laptop LENOVO z wyposażeniem	LR09291P	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
26	Stół operacyjny ortopedyczny Wytwórcą: FAMED ŹYWIEC	00286	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, uszkodzone sterowanie, zużyte części mechaniczne, brak możliwości zakupu części zamiennych	1500
27	UPS – zasilacz awaryjny	-	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	100
28	Telefax Panasonic	-	Od 2003 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	150
29	UPS – zasilacz awaryjny	-	Od 2012 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	300
30	Drukarka OKI	AK08055538CD	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
31	Powielacz RISO	NR FAB.CYLINDRA 38081358	Od 2009 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50

	Ultranograf kardiologiczny VIVID 3 z opcją ECHOPAC z wyposażeniem: 3 SONDY	8362	Od 2007 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	5.000
33	Kardiomonitor FX 20009 Wytwarzca: EMTEL OPTON	3718	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, uszkodzony ekran dotykowy	500
34	Mikroskop okulistyczny OPMI-6	305652-9903OPMIG	Od 1990 r., urządzenie technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	2.500
35	Fotel operatora BANANCE – zakupiony ze stolem operacyjnym GEBIUS EYE PRO BRUMABA	1120/2018	Od 2018 r., urządzenie niesprawne, pęknięta podstawa fotela	100
36	Ssak elektryczny TG-YDX-100M-35A TONGY TECHNOLOGIES	DE14-05-127	Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	150
37	Rejestrator holterowski EKG DR 181 MARGOT MEDICAL	30150	Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	300
38	Mikrofon	-	Od 2002 r., urządzenie uszkodzone, wyeksploatowane	50
39	Zestaw nagłaśniający z oprzyrządowaniem	9918110	Od 1999 r., urządzenie przestarzałe	1500
40	Ureterorenofiberoskop optyczny	2901129/2019	Od 2019 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	300
41	Ureterorenofiberoskop	2002760/2020	Od 2020 r., urządzenie wyeksploatowane	200
42	Ureterorenofiberoskop giętki z oprzyrządowaniem	210360	Od 2021 r., urządzenie wyeksploatowane	300
43	Optyka (12stopni 4mm TELESKOP A22001A)	410546	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane	150
44	Optyka (12stopni 4mm TELESKOP A22001A)	410584	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane	150
45	Resektoskop	-	Od 2015 r., urządzenie wyeksploatowane	200
46	Resektoskop przepływowo z optyką	5000319282	Od 2015 r., urządzenie wyeksploatowane	250
47	Sterylizator gazowy Steri-Vac 5XL z wyposażeniem Wytwarzca: 3M	820145	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane	35.000
48	Videokolonoskop EC 530 FL Wytwarzca: FUJINON	1C653K087	Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	2.000
49	Aparat USG ACCUVIX Wytwarzca: MEDISON	A9C601300000902	Od 2012 r., urządzenie technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	2.500
50	Agregat sprężarkowy AIRPOL	136	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	800
51	Agregat sprężarkowy AIRPOL	63	Od 1994 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	800

52	Sprenzarka tłokowa BV5.13/7B W AIRPOL	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne	800
53	Sprenzyna Cobra	-	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane	300
	Sprenzarka śrubowa LS 11-10 – 3 szt.	1) CD10001109002V2 2) CD10001047003V2 3) CD1000110700V2	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, zły stan techniczny	
54	Adsorpcyjny osuszacz powietrza – 2 szt.	1) 09DME101765 2) 09DME101766	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, zły stan techniczny	15 864,00
	Ziębińczy osuszacz powietrza	30-09-MA7495		
	Sprenzarka śrubowa LS 05-10 – 2 szt.	1) BA17699002 2) BA17701001	Od 2010 r., urządzenie niesprawne, niekompletne, przestarzałe technologicznie co uniemożliwia osiąganie oczekiwanych parametrów	500
55	Urządzenie do screeninguowego badania słuchu Interacoustics	9129041	Od 2005 r., urządzenie niesprawne, uszkodzony czujnik alarmu gazów	4. 500
56	Zestaw nCPAP TYP Inflant Flow SIPAP Comprehensive VIASYS	AFN 01415	Od 2016 r., uszkodzona i skorodowana płyta główna, uszkodzony tył obudowy, urządzenie technicznie niesprawne – w obecnym stanie nie może być używane do badań	500
57	Rejestrator holterowski DMS 300-4A OXFORD	-	Od 2013 r., niesprawna, brak przyłączy, kolanek, węży połączeniowych, elektrozaworu	2. 000,-
58	Myjnia-dezynfektor MEIKO TOPIC	10248958	Od 2007 r., niesprawny ze względu na liczne nieszczelności (nieszczelność pod czapką, czapka do wymiany, osłona gumowa)	2. 000,-
59	Bronchofiberoskop BF-1T60 i źródło światła Olympus	2700986; 7728539	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
60	Serwer Dell z wyposażeniem	6HZM1M2	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
61	Serwer Dell z wyposażeniem	B9N55M2	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
62	Serwer Dell Power Edge R730 Z	6HWG1M2	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
63	Serwer Dell	FQDJF62	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
64	Serwer HP DL 360 G9	CZJ5410CNJ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
65	Serwer HP DL 360 G9	CZJ5410CN8	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	3 000
66	Tester sieci LAN	-	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	20
67	Przetłacznik HP 2915-8G-POE	CN59BO304Q	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	20

68	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520- CZC5427NW5 Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - CN45290PK7	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
69	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NXH Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - 3CQ5350VV0	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
70	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NRW Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - 3CQ5350VTV	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
71	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NV5 Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - CN45290L9K	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
72	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NWT Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - CN45290L95	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
73	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 CZC5427NVK Monitor HP 23 EliteDisplay E232 - CN45290PJZ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
74	Terminal z wyposażeniem	FUJITSU FUTRO S720 - YLUDI185130	Od 2017 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
74	Terminal z wyposażeniem	Monitor AOC - B63H5QA017507 FUJITSU FUTRO S720 - YLUDI185132	Od 2017 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
76	Terminal z wyposażeniem	Monitor AOC - B63H5QA017511 FUJITSU FUTRO S720 - YLUDI185139	Od 2017 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
77	Terminal z wyposażeniem	Monitor AOC - B63H5QA017509 FUJITSU FUTRO S720 - YLUDI185179	Od 2017 r., uszkodzenie podzespolów, wymiana nieopłacalna	100
78	Lóżko specjalistyczne z materacem przeciwdoleżynowym	-	Od 2013 r., wyeksploatowane, niesprawne sterowanie leżem	1.000


 Andrzej Juliusz Kamasa