

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania/opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży PLN
1	Piła do gipsu z urządzeniem odsysającym	-	Od 2004 r., stwierdzono wysoki poziom drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne	50
2	Drukarka OKI	AK79016179	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
3	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427P06 Monitor HP EliteDisplay E232 – 3CQ5350VSV	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
4	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NRY Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290L9C	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
5	Laptop Lenovo z wyposażeniem	LR09293R	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
6	Urządzenie polerka Sprintus BF527 + szorowarka Sprintus EM 17	07024	Od 2018 r., urządzenie niesprawne, uszkodzona przekładnia, pęknięta obudowa, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	50
7	System do badań videonystagmografii	258/18143/08	Od 2014 r., urządzenie niesprawne, technologicznie przestarzałe	500
8	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NTG Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PNQ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
9	Bronchoskop Fujinon EB530T	6B084A167	Od 2013 r., urządzenie niesprawne, uszkodzone kanały, liczne nieszczelności, naprawa nieopłacalna	500
10	Bronchoskop Fujinon EB530T	1B084K387	Od 2016 r., urządzenie niesprawne, uszkodzone kanały, liczne nieszczelności, naprawa nieopłacalna	500
11	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NVN Monitor HP EliteDisplay E232 – 3CQ5350VT4	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
12	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NTQ Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PQG	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
13	Zestaw Reanimacyjny SCP 900 HELIGE	27615	Od 1995 r., urządzenie niesprawne, przestarzałe technologicznie, nie spełnia nowym wymaganiom	30
14	Defibrylator HeartStart MRX Philips	US00327129	Od 2008 r., urządzenie niesprawne, nie wykonuje testu funkcjonalnego	50
15	Drukarka OKI	AK79016205	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
16	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NV0 Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290L9R	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96

17	Kopiarka SHARP AR6023N	UB111E2	Od 2016 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	169
18	Zespół komputerowy z Windows	komputer Sempron - 002/CO6 monitor - LCD 17 LG 603MANJ2B567	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	96
19	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJAG800014	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
20	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJAG80000QN	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
21	Aparat telefoniczny VOJAGER	-	Od 2003 r., urządzenie niesprawne, przestarzała konstrukcja	20
22	Monitor AOC	B63H5QA017549	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
23	Pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 ASCOR	01262	Od 2014 r., urządzenie niesprawne, przestarzałe technologicznie, nie osiąga oczekiwanych parametrów	50
24	Defibrylator Agilent USA	.US 00108648	Od 2002 r., urządzenie niesprawne, nie osiąga oczekiwanych parametrów	500
25	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP-22 ASCOR	4025/08	Od 2008 r., urządzenie niesprawne, nie osiąga oczekiwanych parametrów	50
26	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NSN Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PT9	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
27	Terminal z wyposażeniem	FUJITSU FUTRO S720- YLUD185135	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
28	Terminal z wyposażeniem	Monitor AOC - B63H5QA017562 FUJITSU FUTRO S720- YLUD185174	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
29	Zestaw terminalowy HP	Monitor AOC - B63H5QA017523 Terminal HP t520 – CZC5427NZN Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PNK	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
30	Terminal z wyposażeniem	FUJITSU FUTRO S720- YLUD185164	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
31	Drukarka OKI	Monitor AOC - B63H5QA017520 AK79016209	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
32	Drukarka OKI	AK79016210	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69

33	Monitor EKG	12090407	Od 2000 r., urządzenie niesprawne, nie osiąga oczekiwanych parametrów	50
34	Szyna elektromotoryczna wyciągowo-rehabilitacyjna	-	Od 2004 r., urządzenie niesprawne, przestarzała konstrukcja nie osiąga oczekiwanych parametrów	50
35	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NX8 Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PNT	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
36	Ssak chirurgiczny	18490-23-007	Od 2008 r., urządzenie niesprawne, przestarzała konstrukcja nie osiąga oczekiwanych parametrów	20
37	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NYT Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PQJ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
38	Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic	G15D33113	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
39	Pompa infuzyjna ASCOR	27615	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny	30
40	Lóżko intensywnej opieki medycznej	-	Od 2013 r., urządzenie niesprawne, uszkodzone sterowanie leżem z pilota i panela głównego	500
41	Regał pokojowy	-	Od 2007 r., meble uszkodzone, wyeksploatowane	50
42	Regał zabudowa pomieszczenia	-	Od 2007 r., meble uszkodzone, wyeksploatowane	100
43	Regał zabudowa pomieszczenia	-	Od 2007 r., meble uszkodzone, wyeksploatowane	100
44	Terminal z wyposażeniem	FUJITSU FUTRO S720- YLUUD185186	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
45	Zestaw terminalowy HP	Monitor AOC - B63H5QA017541 Terminal HP t520 – CZC5427P0V Monitor HP EliteDisplay E232 – 3CQ350VTC	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	96
46	Defibrylator LIFEPAK 12	36529592	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	500
47	Ssak elektryczny OB 2012	A2319904141480	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	300
48	Ssak elektryczny OB 2012	10200410913/04	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	300
49	Drukarka OKI	AK79015618	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
50	Drukarka OKI	AK79015621	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
51	Czytnik kodów kreskowych 2D Datalogic	G15D32878	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69

52	Miernik bilirubiny	3001774	Od 2003 r., urządzenie wyeksploatowane	50
53	Respirator SLE2000	61011	Od 1997 r., respirator nie spełnia wymogów technicznych dla noworodków wentylowanych mechanicznie	250
54	Respirator SLE2000	61107	Od 1997 r., respirator nie spełnia wymogów technicznych dla noworodków wentylowanych mechanicznie	250
55	Drukarka OKI	AK79015615	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
56	Drukarka OKI	AK79016229	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	69
57	Segment 4-częściowy	-	Od 1999 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone	50
58	Segment 4-częściowy	-	Od 1999 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone	50
59	Pistolet Selekt	-	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	50
60	Drukarka HP Color Laser Jet CP 4025	JPBTBC7H9H	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
61	Drukarka HP Color Laser Jet CP 4025	JPBTBC7H7X	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	69
62	Komputer HP PRO	CZC0391Z3T	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	96

Sporządził:
 Mariola Duzdowska
 Starszy Inspektor
 Dział Eksploatacji
 23 673 03 55

Duzdowska
 D Y R E K T O R
 Andrzej Juliusz Kamasa