

## Załącznik do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży/ PLN
1	Monitor od terminala HP	CN45290PN6	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów	50
2	Monitor AOC	B63H5QA017524	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	50
3	Suszarka S-363	W50021646	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane	20
4	Szafa lekarska SL-08/A - 2 szt.	RR1892	Od 1999 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone,	20
6	Segment Perła 1) regał 3-częściowy 2) szafa 2-drzwiowa	RR1920		30
7	Segment biurowy 1) regał 3-częściowy 2) szafa 2-drzwiowa 3) biurko z przystawką	RR1917		30
8	Zestaw kuchenny	RR1918		40
9	Ssak elektryczny SU-1	89		Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku
10	Ssak elektryczny SU-1	90	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	50
11	Ssak elektryczny	112	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	30
12	Drukarka od zestawu do telemetrii	-	Od 2006 r. urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, pozostałe po skasowanym zestawie do telemetrii	20
13	Materac przeciwoleżny	-	Od 2012 r., uszkodzona sprężarka, materac popękany	10
14	Materac przeciwoleżny	50080926	Od 2008 r., uszkodzona sprężarka, materac popękany	10
15	Materac przeciwoleżny	50030512	Od 2005 r., uszkodzona sprężarka, materac popękany	10
16	Walizka reanimacyjna	-	Od 2002 r., urządzenie technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku	30
17	Zestaw mebli	-	Od 2008 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone	40
18	Krzesełko robocze – 8 szt.	-	Od 2010 r., meble wyeksploatowane, uszkodzone podnóżki	30
19	Witrectom	-	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	500
20	Lasery okulistyczne Merilas 523alpha	M6A070060	Od 2007 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	1000

21	Mikroskop spekularny NSP-9900	NPA3-1608	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	300
22	Stół operacyjny MARK DX 80	111706-54	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	300
23	Fundus kamera z zestawem komputerowym	677101	Od 2007 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	1000
24	Tomograf okulistyczny CIRRUS 4000	4000-5937	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	1500
25	Zasilacz - UPS	-	Od 2003 r., uszkodzenie podzespołów	50
26	Komputer przenośny ACER	LXSR40602555000DD5EM05	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów	100
27	Jednostka komputerowa - FS	106822	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów	100
28	Zespół komputerowy monitor komputer	Monitor - 19G922HDA Komputer - 101097	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów	150
29	Urządzenia sieciowe - FS	-	Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów	50
30	Router 5300 UTM	-	Od 2009 r., przestarzały technologicznie, uszkodzony	50
31	UPS	-	Od 2002 r., przestarzały technologicznie	50
32	SERWER Serwer Intel Monitor Samsung UPS APC	-	Od 2004., uszkodzenie podzespołów, przestarzały technologicznie	200
33	Monitor HP COMPAQ	3CQ038BDQM	Od 2018 r., uszkodzenie podzespołów	50
34	Monitor LG FLATRON	912KG00093		50
35	Serwer z oprogramowaniem - FS	500000574	Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów, przestarzały technologicznie	100
36	UPS Power com 2220 - FS	-	Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów	50
37	Urządzenie podtrzym. napięcie D	-	Od 2009 r., uszkodzenie podzespołów	50
38	Zespół komputerowy Komputer	CZC00580R5	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów	100
39	Drukarka Brather DCP 8070D	305882	Od 2011 r., uszkodzenie podzespołów	100
40	Czytnik kodów kreskowych	G15D33067	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów	50
41	Defibrylator Cardio Aid DMS 730	10581407	Od 1993 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
42	Wózek reanimacyjny WR 501	520	Od 1983 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	30
43	Wózek reanimacyjny WR 5011	25	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	30



44	Wózek reanimacyjny R-21	5041	Od 1985 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
45	Skaner płyt obrazowych wielokasetowy z opcją MAMMO Agfa HealthCare NV.CR 85-X	AGFA CR 85-X typ 5148/100 nr ser 5445	Od 2011 r., urządzenia z systemu radiografii pośredniej, wyeksploatowane, nie są i nie będą wykorzystywane przez zakład ze względu na zakup nowych urządzeń pracujących w systemie radiografii cyfrowej	2800
46	Stacja technika Agfa Health NV.NX 2.0.8000 – 3 szt.	Nr komputera CZC 1163 FQV Nr znacznika NX 283-11422		1000
		Nr komputera CZC 11701 KY Nr znacznika NX 283-11575		1000
		Nr komputera CZC 11701L1 Nr znacznika NX 283-11577		1000
47	Kasety z płytami obrazowymi różnej wielkości Agfa HealthCare NC.CR MD 4.0 – 24 szt.-	-		600
48	Kasety z płytami DLA POTRZEB PRACOWNI Mammografu Agfa HealthCare NC.CR MM 3.0 – 12 szt.	-		300
49	Urządzenie drukujące pracujące w systemie suchym z opcją MAMMO Agfa HealthCare NV, Drystar AXYS	DRYSTAR AXYS AGFA typ 5367/100 NS4305	1200	
50	Manekin do resuscytacji krążeniowo-oddechowej	-	Od 2007 r. sprzęt uszkodzony, niespełniający swojej funkcji dydaktycznej	50
51	Fantom do nauki zaawansowanej	RM506/00	Od 2007 r. sprzęt uszkodzony, niespełniający swojej funkcji dydaktycznej	50
52	Model do nauki samobadania piersi	-	Od 2006 r. nienadający się do użytkowania	10
53	Notebook – FS	YBCV175015	Od 2006 r., przestarzały technologicznie	100
54	Drukarka laserowa Kyocera	XLL 5Z20590	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów	50
55	Pompa infuzyjna AP 31P	C/0235/97	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony zasilacz i płyta elektroniki	30
56	Czytnik kodów kreskowych 2D	QBT2430G15D33031	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów	50
57	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	SL-M3370FD ZDH0BJAG800010X		50
58	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	SL-M3370FD ZDH0BJFG900009L		50
59	Czytnik kodów kreskowych 2D	QBT2430 G15D33101		50

60	Stacja Mobilna Capsa LX-10	-		100
61	Drukarka OKI	AK79016211	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	50
62	Drukarka OKI Microline 3321 - FS	55AG4120234K	Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów	50
63	Drukarka OKI Microline 3321 - FS	55AG4120203K		50
64	Zespół komputerowy komputer	SL901/09	Od 2010 r., uszkodzenie podzespołów	50
65	Monitor LG	612WAVK03327	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	10
66	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna	-	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, brak możliwości naprawy ze względu na wyłamane elementy	10
67	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna	-	Od 2011 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, brak możliwości naprawy ze względu na wyłamane elementy	10
68	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung	ZDHI0BJAG800010X	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów	50
69	Centrala monitorująca bez kardiomonitorów	DCMOAB071475	Od 2014 r., urządzenie niesprawne	10
70	Drukarka laserowa Kyocera	XLL5Z20514	Od 2013 r., uszkodzenie podzespołów	50
71	Lampa operacyjna BHC 501/301P	970204	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników	50
72	Kardiomonitor FX 2000P	2733	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony ekran dotykowy i zasilacz	50
73	Drukarka OKI	-	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	50
74	Pulsoksymetr NPB 295	G00809117	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony wyświetlacz, zużyty czujnik SpO2	20
75	Monitor AOC 2 szt.	-	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	50
76	Drukarka OKI	AK79016230	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów	50
77	Zestaw terminalowy HP	-	Od 2015 r., urządzenie technologicznie przestarzałe	50
78	Zestaw terminalowy HP	-		50
79	Zestaw terminalowy HP	-		50
80	Zestaw terminalowy HP	-		50
81	Zestaw terminalowy HP	-		50
82	Terminal z wyposażeniem	-	Od 2017 r., urządzenie technologicznie przestarzałe	100
83	Terminal z wyposażeniem	-		100



84	Terminal z wyposażeniem	-		100
85	Ssak endoskopowy	0209627	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
86	Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów HPL500	27091202	Od 2012 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony panel sterowania i system spryskiwania wody	200
87	Inkubator otwarty	WR24830	Od 1996 r., urządzenie technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyników	100
88	Drukarka OKI	AK79016203	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
89	Terminal z wyposażeniem - terminal Fujitsu - monitor AOC	terminal - YLUD185120 monitor - B63H6QA000567	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100
90	Drukarka laserowa Kyocera	XLL5Z19909	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
91	Drukarka OKI	AK79016203	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
92	Pompa infuzyjna GRASEBY 3200	62614	Od 2001 r., urządzenia wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
93	Pompa strzykawkowa MS26	35928		15
94	Pompa strzykawkowa MS26	35929		15
95	Pompa strzykawkowa MS26	35930		15
96	Pompa strzykawkowa MS26	35931		15
97	Aparat do kriochirurgii AK-1	CS16311B	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, popękane szybko manometru, nieszczelny dren końcówki	350
98	Kserokopiarka Canon	-	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	50
99	Aparat EKG ASCARD B56	541/00/6P	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
100	Ssak SO-4	19807	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20
101	Kardiomonitor	1448	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50
102	Stacja Diagnostyczna		Od 2014 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	80

Akceptacja Dyrekcji:  
**DYREKTOR**  
 Andrzej Juliusz Kamasa