

Załącznik do sewygotowych warunków przygotowania i satawania ofert

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Numer fabryczny | Okres użytkowania/opis stanu technicznego | Proponowana cena sprzedaży PLN |
|-----|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Monitor AOC | B63H6QA000635 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 2 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFDC0000YX | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 3 | Stacja diagnostyczna (stacja robocza Dell T1700 + monitor EIZO) | stacja robocza – CQTGS12 monitor - 64169053 | Od 2014 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 4 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NS5 monitor- CN45290PRS | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 5 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NRZ monitor – 3CQ5350VSH | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 6 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NRP monitor – CN45290PP7 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 7 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185146 monitor - B63H6QA000616 | Od 2017r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 8 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185187 monitor - B63H5QA017531 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymian nieopłacalna | 50 |
| 9 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJGDC0000PW | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 10 | Wózek reanimacyjny TYP WAR-501A | 125 | Od 1987 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku | 150.00 - |
| 11 | Defibrylator LIFEPAK 12 MEDTRONIC | 36303577 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 200.00 - |
| 12 | Ssak medyczny BOSCAROL | 1000610451 | Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 13 | Respirator transportowy Para Pac 2D | 410178 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 14 | Defibrylator LIFEPAK 12 MEDTRONIC | 36529594 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 200.00 - |
| 15 | Defibrylator LIFEPAK 12 MEDTRONIC | 36529598 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 200.00 - |
| 16 | Walizka pierwszej pomocy | - | Od 1999 r., wyeksploatowana, technicznie przestarzała | 10.00 - |
| 17 | Ssak elektryczny OB 2012 BOSCAROL | A231990411476 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 18 | Plecak medyczny WIV | - | Od 2005 r., wyeksploatowany, technicznie przestarzały | 10.00 - |
| 19 | Zespół komputerowy Dell | 79YGZ72 CN0XV9JN72872 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

| | | | | |
|----|--|---|--|----------|
| 20 | Drukarka OKI | AK 79016265 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 21 | Radiotelefon bazowy Typ PM 160 HERZ | - | Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50,00 - |
| 22 | Radiotelefon bazowy Typ PM 160 HERZ | - | Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50,00 |
| 23 | Kanapa | - | Od 2004 r., uszkodzona, zniszczona | 40,00 |
| 24 | Zestaw GPS HERTZ HERZ | - | Od 2011 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 40,00 - |
| 25 | Zestaw GPS HERTZ HERZ | - | Od 2011 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 40,00 - |
| 26 | Zestaw GPS HERTZ HERZ | - | Od 2011 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 40,00 - |
| 27 | Defibrylator ZOLL ZOLL MEDICAL | T04L65875 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 200,00 - |
| 28 | Zestaw terminalowy HP | monitor – CN45290PPJ terminal – CZC5427NSC | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 29 | Komputer PC Cezar | CZRCECHSZP025 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 30 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CNN | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 31 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CNM | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 32 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CN2 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 33 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CNX | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 34 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CN4 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 35 | Serwer HP DL 360 G9 | CZJ5410CN3 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 36 | Drukarka | NKTA103048 | Od 2020 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 37 | Router ASA 5508-X | JMX1944404J | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 38 | Wielofunkcyjne zabezpieczenie sieciowe UTM4 | FG600C3914802367 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 500 |
| 39 | Macierz Dyskowa HP MSA 1040 | 256534C163 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 6900 |
| 40 | Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią | FV-10409 | Od 2011 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzony silnik, zużyte elementy mechaniczne | 500,00 - |

| | | | | |
|----|---|---|--|---------|
| | Materac przeciwoleżynowy TRA-04 Huntleigh Healthcare | 3024/TP400104 | Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka, popękany materac | 10.00 - |
| 42 | Materac przeciwoleżynowy TRA-04 Huntleigh Healthcare | 3022/TP100613 | Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona sprężarka, popękany materac | 1000 - |
| 43 | Zespół komputerowy (komputer) | CZC1015ZL8 | Od 2011 r., urządzenie uszkodzone i wyeksploatowane nienadające się do użytku | 50 |
| 44 | Zestaw zasilający | - | Od 1994 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, technicznie przestarzałe | 20,00 |
| 45 | Klimatyzator sufitowy SINCLAIR | - | Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, technicznie przestarzałe | 50,00 |
| 46 | Wymiennik ciepła | - | Od 2008 r., niesprawny, urządzenie wyeksploatowane | 100,00 |
| 47 | Agregat AB-40-380A AIRPOL | - | Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, technicznie przestarzałe | 100,00 |
| 48 | Telefax | - | Od 1991 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10.00 - |
| 49 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFG90004LJ | Od 2015 r., urządzenie wyeksploatowane, przestarzałe technicznie | 50 |
| 50 | System kolejkowy QS-TOUCH | - | Od 2014 r., oprogramowanie nie jest wykorzystywane przez szpital | 69 |
| 51 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJAG8003CY | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 52 | Drukarka | 10349 | Od 2020 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 53 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NWQ monitor- CN45290PNC | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 54 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427POJ monitor – CN45290PQS | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 55 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NT7 monitor – CN45290PP8 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 56 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal - YLUD185123 monitor - B63H5Q17017561 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 57 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185141 monitor – B63H6QA000138 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 58 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185143 monitor – B63H5QA017528 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 59 | Stół zabiegowy | - | Od 2000 r., zniszczony, zardzewiały, nie nadaje się do dalszego użytkowania | 20.00 - |
| 60 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NWK monitor – CN45290PTD | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 61 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NY3 monitor – CN45290PJW | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

| | | | | |
|----|---|---|--|----------|
| 62 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NYL monitor – CN45290PJV | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 63 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC542TNY6 monitor- CN45290PS2 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 64 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NZH monitor – CN45290PQH | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 65 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NSG monitor – CN45290L8K | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 66 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427NSP monitor – CN45290PNB | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 67 | Zestaw terminalowy HP | terminal – CZC5427P0T monitor – CN45290PNV | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 68 | Drukarka laserowa Kyocera | XLL5Z20647 | Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 69 | Drukarka OKI | AK79016178 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 70 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185145 monitor – B63H5Q017532 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 71 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal – YLUD185147 monitor – B63H6QA000049 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 72 | Komora laminarna z lampą UV | 582494 | Od 2015 r., urządzenie częściowo wyeksploatowane | 500.00 - |
| 73 | Ssak elektryczny SO-4 OGARIT | 18780 | Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników | 20.00 - |
| 74 | Defibrylator MEDIC 5 Siemens | 30716 | Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników | 20.00 - |
| 75 | Kardiomonitor M 3046A | DE85012242 | Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanych wyników | 20.00 - |
| 76 | Automat czyszczący COLUMBUS | RA55/B40 | Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, zużyte akumulatory i elementy gumowe | 500.00 - |
| 77 | Zespół komputerowy | komputer jednostka centralna – 10.50.10.2 monitor Philips -TB9455407 drukarka Epson LX-300 | Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 150 |
| 78 | Monitor HYUNDAI | Q773SB04AJ02492 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 79 | Laptop Lenovo z wyposażeniem | S/N:LR09293R | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 100 |
| 80 | Stacja mobilna CAPSA LX-10 | LX10003434 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 100 |
| 81 | Drukarka OKI | AK79016202 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

| | | | | |
|-----|---|--|---|----------|
| 82 | Drukarka OKI | AK79016266 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 83 | Drukarka OKI | AK79016271 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 84 | Skaner kodów kreskowych Zebra | S17134010504987 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 10 |
| 85 | Łóżko rehabilitacyjne AB 1104/OSN Zakład Badawczo Wdrożeniowy – 2 szt. | 970400680 970400695 | Od 1997 r., łóżka wyeksploatowane, nie nadają się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 100.00 - |
| 86 | Łóżko rehabilitacyjne – 8 szt. | - | Od 2001 r., łóżka wyeksploatowane, nie nadają się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 200.00 - |
| 87 | Łóżko rehabilitacyjne – 3 szt. | - | 1 szt. od 2002 r., 2 szt. od 2003 r.; łóżka wyeksploatowane, nie nadają się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 80.00 - |
| 88 | Aparat RTG BASIC 100-30 IMD Włochy | 005/06/00528 | Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, techniczne przestarzałe, niesprawne technicznie – uszkodzony generator | 300.00 - |
| 89 | Wirówka stołowa MPW 350e Mechanika Precyzyjna | 10350e028304 | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 100.00 - |
| 90 | Czytnik kodów kreskowych Welch Allyn | N46-05980 | Od 1998 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 10 |
| 91 | Chłodziarko zamrażarka | 01163582906005 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 30.00 - |
| 92 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP23 ASCOR | 0564/08 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzone napędy strzykawki, zużyte akumulatory, popękane uchwyty strzykawek | 50.00 - |
| 93 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP23 ASCOR | 0544/08 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzone napędy strzykawki, zużyte akumulatory, popękane uchwyty strzykawek | 50.00 - |
| 94 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP23 ASCOR | 0565/08 | Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzone napędy strzykawki, zużyte akumulatory, popękane uchwyty strzykawek | 50.00 - |
| 95 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NXX monitor - CN45290PQX | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 96 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NYP monitor - CN45290PN9 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 97 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NZQ monitor - CN45290PS4 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 98 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NVF monitor – 3CQ535OVTO | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 99 | Zestaw terminalowy HP | terminal- CZC5427NVH monitor – CN45290PP9 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 100 | Zestaw terminalowy HP | terminal - CZC5427NST monitor – CN45290PR6 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 101 | Terminal z wyposażeniem (terminal Fujitsu + monitor AOC) | terminal - YLUD185142 monitor – B63H5QA017544 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|----------|
| 102 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFDC0000HZ | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 103 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFDC0000WE | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 104 | Drukarka OKI | AK79016273 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 105 | Aparat do znieczulania DOMEKA 10940 | 10940/9549002 | Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku | 100.00 - |
| 106 | Tablica okulistyczna podświetlana TO-12-9 ZTM | 013/96 | Od 2003 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 50.00 - |
| 107 | Diatermia chirurgiczna ES 350 EMED | 351318 | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane | 150.00 - |
| 108 | Diatermia elektrochirurgiczna Erbotom ICC 300 ERBE | F2438 | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane | 150.00 - |
| 109 | Aparat RTG z torem wizyjnym i ramieniem C typu Arcovis 2000SB VILLA SISTEMI MEDICA | 06-01-0001 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane i nieprawidłowa naprawa | 7.500 - |
| 110 | Drukarka OKI | AK79016227 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 111 | Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią TMX 425 MARGOT MEDICAL | - | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane | 500.00 - |
| 112 | Respirator transportowy OXYLOG 2000 DRÄGER | SRTC-0069 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 100.00 - |
| 113 | Wózek do przewożenia chorych FWP-1 FORMED | - | Od 2012 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 114 | Monitor centralny z zestawu monitorującego dla 4-stanowisk FX 2000 EMTEL | 4513 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 115 | Kardiomonitor FX 3000 z zestawu monitorującego dla 4-stanowisk EMTEL- 3 szt. | 05130430 05130431 05130432 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 150.00 - |
| 116 | Aparat EKG M-Trace z zestawu monitorującego dla 4-stanowisk M4 MEDICAL | 1746 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 117 | Aparat EKG M-Trace M4 MEDICAL | 2230 | Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 118 | Monitor centralny EMTEL FX 2000 | 4512 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50.00 - |
| 119 | Kardiomonitor CMK 1011 TEMED Zabrze | 8405307 | Od 1985 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20.00 - |
| 120 | Monitor BIAZET | 8513231 | Od 1986 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20.00 - |
| 121 | Pulsoksymetr z zasilaczem BIAZET | 10162899 | Od 1990 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10.00 - |

| | | | | |
|-----|---|---|--|----------|
| 122 | Opaska uniwersalna uciskowa typu Nagay | - | Od 1995 r., opaska wyeksploatowana | 10,00 - |
| 123 | Kapnograf Capnogard 1265 NOVAMETRIX USA | - | Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 124 | Kapnograf Capnogard 1265 NOVAMETRIX USA | - | Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 125 | Urządzenie ciągnące 2 (bieżnik powlekany tworzywem, pręty ciągnące) | - | Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20,00 |
| 126 | Kardiomonitor Diaskop typ 2 S&W | 8623633/87 | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 127 | Wózek do przewozu chorych | - | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20,00 - |
| 128 | Zestaw CP-4N do cent. próżni OGARIT | 0112/099/10 | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 129 | Zestaw CP-4N do cent. próżni OGARIT | 0112/100/10 | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 130 | Narzędzia do laparoskopii (klipsownica) | 36437 | Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 131 | Narzędzia do laparoskopii | - | Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 132 | Narzędzia do laparoskopii (nożyczki, elektroda, kabel) | NOŻYCZKI 8642.681 ELEKTRODA-823005 KABEL-8108.132 | Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 133 | Narzędzia do laparoskopii | - | Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 134 | Narzędzia do laparoskopii | - | Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 135 | Stelaż jezdny na odpady podwójny TYP SK 8112/02; | - | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 5,00 - |
| 136 | Diatermia chirurgiczna ES 300 EMED | 30861 | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 150,00 - |
| 137 | Diatermia chirurgiczna ES 300 EMED | 351315 | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 150,00 |
| 138 | Spirometr EASY ONE | 57354 | Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 50,00 - |
| 139 | Stymat S-300 | 870174 | Od 1988 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20,00 - |
| 140 | Walizka reanimacyjna | - | Od 1999 r., urządzenie technicznie przestarzałe | 10,00 - |
| 141 | Szafki biurowe kpl. | - | Od 2003 r., meble wyeksploatowane | 50,00 |
| 142 | Komplet kuchenny | - | Od 1996 r., meble wyeksploatowane | 50,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---------|
| 143 | Koncentrator tlenu New Life Elite | 5026873 | Od 2007 r., urządzenie niesprawne technicznie, uszkodzone sita molekularne, wyeksploatowana sprężarka | 20.00 - |
| 144 | Koncentrator tlenu New Life Elite | 842522 | Od 2006 r., urządzenie niesprawne technicznie, uszkodzone sita molekularne, wyeksploatowana sprężarka | 20.00 - |
| 145 | Drukarka laserowa Kyocera-FS | XAX4Y99688 | Od 2005 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 146 | Drukarka laserowa Kyocera-FS | XLL5Z18658 | Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 147 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – HPCZC5427NYW Monitor – VN4529OPPM | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 148 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFDCOOOQM | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 149 | Skaner kodów kreskowych | S17134010505130 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 10 |
| 150 | Ssak elektryczny CLEMENS | 1439 | Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe | 20.00 - |
| 151 | Sprzęt ślizgowy | - | Od 2001 r., sprzęt wyeksploatowany | 20,00 |
| 152 | Sprzęt ślizgowy | - | Od 2001 r., sprzęt wyeksploatowany | 20,00 |
| 153 | Stanowisko do resuscytacji noworodków RN-04 ZTM Bydgoszcz | - | Od 1991 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników | 50.00 - |
| 154 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427NXK Monitor HP 23 EliteDisplay E232 – CN45290PKG | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 155 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427NY2 Monitor HP 23 EliteDisplay E232 – CN45290PKM | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 156 | Biblioteka taśmowa HP MSL 2024 | DEC53700GG | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 5000 |
| 157 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NWJ Monitor – 3cQ5350VT9 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 158 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427P0K Monitor – 3CQ5350VTB | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 159 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427NXF Monitor – CN45290PRI | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 160 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427NXT Monitor – CN45290PPT | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 161 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427POY Monitor – CN45290PTB | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 162 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520 – CZC5427NTT Monitor – CN45290PNR | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|----|
| 163 | Zestaw terminalowy HP | Terminal t520- CZC5427NVC Monitor – CN45290LDH | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 164 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFG90004EN | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 165 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDH0BJFG90005XY | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 166 | Terminal z wyposażeniem | Terminal Fujitsu – YLUD185184 Monitor AOC - B63H5QA017534 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |
| 167 | Drukarka OKI | AK79016263 | Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany | 50 |
| 168 | Zestaw komputerowy Komputer – Cezar Monitor - AOC | Komputer – CZRCECHSZP029 Monitor – B63H5QA017591 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50 |

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamas