

**Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert**

Lp.	Nazwa przedmiotu	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży/PLN
1	Skoda Octavia Sedan 1.6, nr rej. WCI28LF, nr nadwozia TMBDX41U678848496, rok produkcji 2006, przebieg 454 800 km. Stopień zużycia samochodu osobowego – 70%.	<p><b>Silnik</b> – przedmuch gazów spalinowych do misy olejowej, widoczne ślady wycieku oleju silnikowego na połączeniu ze skrzynią biegów.</p> <p><b>Skrzynia biegów i układ przeniesienia napedu</b> – zużyte sprzęgło, trudności we włączaniu pierwszego biegu</p> <p><b>Przednie zawieszenie</b> – luzy na połączeniach elementów nośnych zawieszenia</p> <p><b>Układ kierowniczy</b> – wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej</p> <p><b>Układ wydechowy</b> – nieszczelny tłumik</p> <p><b>Nadwozie</b> – liczne ogniska korozji podwozia, powłoka lakiernicza spielała z licznymi zarysowaniami</p> <p><b>Instalacja elektryczna</b> – sprawna</p> <p><b>Układ hamulcowy</b> – korozja przewodów hamulcowych</p> <p><b>Ogumienie</b> – zużyte w 50%</p> <p><b>Szyba czolowa</b> – odprysk</p> <p><b>Tapicerka</b> – zużyta w wyniku eksploatacji pojazdu</p>	7 125,00 zł
2	Skoda Citigo 1.0	<p><b>Silnik</b> – przedmuch gazów spalinowych do skrzyni korbowej, nadmierne zużycie oleju silnikowego</p>	12 000,00 zł

	<p><b>Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu</b> – zużyte sprzęgło, trudności we włączaniu pierwszego biegu, głośna praca silnika</p> <p><b>Przednie zawieszenie</b> – sprawne</p> <p><b>Układ kierowniczy</b> – wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej</p> <p><b>Układ wydechowy</b> – sprawny</p> <p><b>Nadwozie</b> – uszkodzenie mechaniczne prawego przedniego błotnika, korozja prawego progu, głęboka rysa lewych tylnych drzwi, powłoka lakiernicza spławiła z licznymi zarysowaniami</p> <p><b>Instalacja elektryczna</b> – sprawna</p> <p><b>Układ hamulcowy</b> – wymiany tarcz hamulcowych i klocków</p> <p><b>Ogumienie</b> – zużyte w 50%</p> <p><b>Tapicerka</b> – zużyta w wyniku eksploatacji pojazdu</p> <p><b>Instalacja gazowa</b> – ze względu na brak bieżącego serwisowania jest niesprawna</p>	
3	<p>Dźwignik diagnostyczny o nr ewidencyjnym 4518000130, nr fabryczny 20, rok produkcji 1994. Stopień zużycia podnośnika samochodowego diagnostycznego 65%.</p> <p>W/w podnośnik ze względu na długotrwałą eksploatację posiada nadmiernie zużyte następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakrętki regulacyjne wypracowane</li> <li>- łańcuch napędowy – wypracowane elementy prowadzące</li> <li>- zębatki i prowadnice łańcucha zużyte .</li> </ul> <p>Konstrukcja mocująca podnośnika jest niestabilna i powoduje duże drgania i głośną pracę urządzenia.</p> <p>Brak okresowego przeglądu UDT.</p>	<p>6 000,00 zł</p>

Sporządził:  
Mariola Duzdowska *M. Duzdowska*  
Starszy Inspektor  
Dział Eksploatacji  
23 673 03 55

DĘKEP  
*Andrzej Juliusz Kamasz*