

Załacznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Numer fabryczny | Okres użytkowania/opis stanu technicznego | Proponowana cena sprzedazy PLN |
|-----|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | Ultraszonograf okulistyczny AVISO Producent: Quantel Medical | - | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 500,00 |
| 2 | Respirator | 2004W020181 | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 200,00 |
| 3 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NTV Monitor – CN45290PPY | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 4 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NSZ | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 5 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NXS Monitor – CN45290PSO | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 6 | Kontener z wyposażeniem do sterylizacji | - | Od 1995 r., sprzęt wyeksploatowany, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 20,00 |
| 7 | Kontener z wyposażeniem do sterylizacji | - | Od 1995 r., sprzęt wyeksploatowany, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 20,00 |
| 8 | Kardiomonitor EMTEL FX 2000P | 3717 | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 50,00 |
| 9 | Aparat do RTG BASIC przewoźny łóżkowy | 005/04/00/277 | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 200,00 |
| 10 | Aparat do znieczulania FABIUS GS Producent Drager | ARWC0033 | Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 200,00 |
| 11 | Zestaw do znieczulania – aparat WATO EX-55 Producent Mindray | ES-33000824 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 300,00 |
| 12 | Aparat RTG przyłożkowy Polimobil Plus TYPX0691 | 010166 | Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 200,00 |
| 13 | Aparat EKG | 119400001326 | Od 2020 r., urządzenie wyeksploatowane, uszkodzona płyta główna, naprawa nieopłacalna | 50,00 |
| 14 | Terminal z wyposażeniem | Terminal FUJITSU FUTRO S720-YLUD185136 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 15 | Terminal z wyposażeniem | Monitor AOC-B63H5QA017527 Terminal FUJITSU FUTRO S720-YLUD185167 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 16 | Terminal z wyposażeniem | Monitor AOC-B63H5QA000393 Terminal FUJITSU FUTRO S720-YLUD185168 | Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 17 | Stacja mobilna Capsa LX-10 | Notebook HP ProBook G650 LX10003427 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 100,00 |
| 18 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDHOBJAG80000TD | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 150,00 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--------|
| 19 | Wiertarka ortopedyczna | 11022407261 | Od 2019 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny | 50,00 |
| 20 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Typ AP12 | AP12/0571/02 | Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 20,00 |
| 21 | Pompa infuzyjna | 259723 | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów | 50,00 |
| 22 | Ultronograf Producent: Sanoline LX | EE50784 | Od 1987 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 100,00 |
| 23 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NX2 Monitor – CN45290PPR | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 24 | Urządzenie skanująco-drukujące Samsung | ZDHOBJFDC0000N | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 100,00 |
| 25 | Wózek do potraw | - | Od 2001 r., wózek wyeksploatowany, technicznie przestarzały | 20,00 |
| 26 | Mikser ręczny MP 350 | D4900174901 | Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 20,00 |
| 27 | Bemar elektryczny wodny (z nadstawką przeszkloną) | - | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 100,00 |
| 28 | Termos | MPC 180231 | Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 10,00 |
| 29 | Ekspres do kawy – młynek Nestle | - | Od 2007 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 10,00 |
| 30 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427P1N Monitor – CN45290PQK | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 31 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NZF Monitor – CN45290L9V | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 32 | Terminal do przesyłania danych | Komputer PC-TYP HP COMAQ DC 5800 CZC 9203 W2M | Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne | 100,00 |
| 33 | Czynnik kodów kreskowych ZEBRA | Z0B9YJ | Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłącznie z użytkowania | 50,00 |
| 34 | Zmywarka kapturowa KITCHEN LIN | - | Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane | 100,00 |
| 35 | Myjnia dezynfektor DDC PANAMATIC OPTIMA 2 | 2001038/2020 | Od 2020 r., urządzenie wyeksploatowane | 100,00 |
| 36 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NVD Monitor – CN45290PNN | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 37 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NZR Monitor – CN45290L93 | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |
| 38 | Zestaw terminalowy HP | Terminal – CZC5427NWC Monitor – CN45290PKK | Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna | 50,00 |

Sporządził:
Mariola Duzdowska
Dział Eksploatacji
23 673 03 55

Dyrektor
Andrzej Juliusz Kamiński