

Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży (PLN)
1	Samochód sanitarny Volkswagen Crafter 35 2.5 TDI	Stopień zużycia ambulansu sanitarnego – 80% Rok produkcji – 2010 VIN: WV1ZZZZ2EZB6009838 Przebieg: 267742 km Z pojazdu zdemontowano wyposażenie i sprzęt medyczny, pojazd pełnił funkcję wewnętrznego transportu gospodarczego. Silnik – przedmuchi gazów spalinowych do miski olejowej, liczne ślady wycieku oleju silnikowego na zewnątrz pojazdu, silnik unieruchomiony ze względu na uszkodzenie pompy próżniowej Skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu – zużyte sprzęgło, trudności z przełączaniem biegów, wał napędowy – nadmierny luz na połączeniu wielowypustowym powoduje nadmierne wibracje w czasie jazdy z większą prędkością, głośna praca tylnego mostu Przednie zawieszenie - luzy na połączeniach elementów nośnych zawieszenia Układ kierowniczy – wypracowany mechanizm przekładni kierowniczej, nadmierny luz na połączeniach drążków kierowniczych Układ wydechowy – nieszczelny tłumik spowodowany korozją, układ oczyszczania spalin DPF niesprawny Nadwozie – prawy bok głęboko zarysowany na całej powierzchni, lewe boczne drzwi - ubytek poszycia w dolnej części spowodowane korozją, drzwi prawe zbita szyba, korozja w dolnej części poszycia Instalacja elektryczna – zbite klosze tylnych lamp zespolonych,	5 000, 00

		akumulator niesprawny, zasiarczony Układ hamulcowy -korożja przewodów hamulcowych, zużyte klocki hamulcowe Kola 4 szt. ogumienie - zużyte w 65% Tapicerka – poszycie tapicerskie foteli rozzerwane, zużyte w wyniku długotrwałej eksploatacji pojazdu.	
--	--	---	--

13-03-2016 r

KIEROWNIK
Działu Informatyki

inż. Juliusz Waszczak

KIEROWNIK
Dział Aparatury Medycznej

inż. Piotr Łęgowski

Dział Aparatury Medycznej

Marek Mańkowski
Starszy Mistrz Technik Elektroniki

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kaniasa

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji

mgr inż. Maria Duzowska