

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania / opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży (PLN)
1	Ssak elektryczny Haspivac 350	3774	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00
2	Ssak elektryczny Haspivac 350	3769	Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00
3	Aparat do dializy otrzewnowej Typ Home Choice	82266	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00
4	Aparat do dializy otrzewnowej Typ Home Choice	82286	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00
5	Waga WPT 150K	26114	Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00
6	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP – CZC5427NXZ Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PP5	Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany	60,00
7	Ssak elektryczny Clemens Typ SUC81000	02-961541	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	20.00
8	Drukarka OKI	AK79015612	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany	50,00
9	Ssak elektryczny operacyjny	18787	Od 1997 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	20.00

Z-ca Dyrektora
ds. administracyjno-technicznych
[Podpis]
m. [Podpis]
Urząd Turouska

	SO-4 na kółkach Producent Ogart				10.00 -
10	Halogenowe źródło światła	7623585	Od 1997 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne		50.00 -
11	Halogenowe źródło światła	7623592	Od 1997 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne		50.00 -
12	Aparat ultrasonograficzny Voluson 730 PRO	A20693	Od 2003 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne		300.00 -
13	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung SL-M3370FD	ZF44B8KGCC01ZAD	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		100,00
14	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung SL-M3370FD	ZDH0BJAG80000CT	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		100,00
15	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung SL-M3370FD	ZDH0BAG80000CT	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		100,00
16	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung SL-M3370FD	ZDH0BJAG80000RK	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		10 0,00
17	Drukarka OKI	AK79015610	Od 2017 r., sprzęt wykorzystywany		50,00
18	Drukarka OKI	AK79015617	Od 2017 r., sprzęt wykorzystywany		5000
19	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung	ZDH0BJFG90000GX	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		100,00
20	Urządzenie skanująco- drukujące Samsung	ZDH0BJAG800004W	Od 2015 r., sprzęt wykorzystywany		100,00

21	Urządzenie skanujące- drukujące Samsung	ZDH0BJFG900004ST	Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany	100,00
22	Łóżko Egerton Famed Żywiec		Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, naprawa nieopłacalna	100,00 -
23	Aparat do EEG Typ DTW2004 Elmiko	20412240	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	20,00 -
24	Defibrylator Lifepak 20 Medtronic	3200500	Od 2003 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, naprawa nieopłacalna	20,00 -
25	Ssak chirurgiczny Eurovac-H90	18490-23-008	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	50,00 -
26	Ssak chirurgiczny Eurovac-H90	18490-23-011	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	50,00 -
27	Elektrokardiograf Acard Aspel	0750/2011	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	20,00 -
28	Kardiomonitor FX 2000P Emtel	3719	Od 2010 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	10,00 -
29	Wirówka do masażu kończyn górnych	G1207D4	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona pompa, naprawa nieopłacalna	50,00 -
30	Wirówka do masażu kończyn dolnych	1124	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, uszkodzona pompa, naprawa nieopłacalna	50,00 -
31	Drukarka OKI	AK79016213	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany	50,00
32	Drukarka OKI	AK79016187	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany	50,00
33	Urządzenie skanujące- drukujące Samsung	ZDH0BJAG800018N	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
34	Urządzenie skanujące-	ZDH0BJAG80003NE	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa	100,00

	drukujące Samsung		nieopłacalna	
35	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90004TY	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
36	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90003VB	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
37	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90005FB	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
38	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90000QK	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
39	Komora laminarna Topair	45029	Od 2020 r., urządzenie wyłączone z użytkowania ze względu na uszkodzone wewnętrzne oświetlenie	1500.00
40	Laptop Dell Vostro 1510	7SYWR3J	Od 2018 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100
41	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90005RZ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	100,00
42	Czytnik kodów kreskowych Zebra	Z0B71B	Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany	100
43	Łóżko Egertona Famed Żywiec		Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, naprawa nieopłacalna	100.00
44	Autoklaw Tuttnauer 2840 EL	19060723	Od 2020 r., urządzenie sprawne technicznie	4000 40000.00
45	Autoklaw Tuttnauer 2840 EL	19060719	Od 2020 r., urządzenie sprawne technicznie	40000.00
46	Łóżko Egertona Famed Żywiec		Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, naprawa nieopłacalna	100.00
47	Łóżko Egertona Famed Żywiec		Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, niesprawne, naprawa nieopłacalna	100.00

48	Łóżko Egertona Famed Żywiec		Od 2005 r. urządzenie wykorzystywane, niesprawne, naprawa nieopłacalna	100,00 -
49	Aparat EKG M-TRACE M4 Medical	0891	Od 2011 r. urządzenie nie spełnia wymogów właściwej interpretacji kardiologicznej	50,00 -
50	Notebook – laptop Toshiba	3A053540K	Od 2011 r. sprzęt wykorzystywany	50,00
51	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP – CZC5427NVV	Od 2015 r. uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	60,00
		Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PPC		
52	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP – CZC5427P0C	Od 2015 r. uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	60,00
		Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PQZ		
53	Drukarka OKI	AK79015614	Od 2017 r. uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	50,00
54	Inkubator II CS-90 KPL		Od 1994 r. urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
55	Urządzenie skanujące- drukujące Samsung	LX10003386	Od 2015 r. sprzęt wykorzystywany	100,00
56	Ssak elektryczny	18799	Od 1998 r. urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00
57	Inkubator noworodkowy Drager	ARPD-0031	Od 2000 r. urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
58	Inkubator noworodkowy ATOM	8030905	Od 1998 r. urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
59	Inkubator noworodkowy Atom	8041003	Od 1998 r. urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -

60	Stół zabiegowy uniwersalny z przystawką ortopedyczną		Od 2014 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	400.00 -
61	Elektrokardiograf M-Trace M-4 Medical	3778	Od 2018 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	30.00 -
62	Wanna do hydromasażu		Urządzenie wykorzystywane, niesprawne, uszkodzona pompa, naprawa nieopłacalna	100.00 -
63	Wirówka do stóp		Urządzenie wykorzystywane, niesprawne, uszkodzona pompa, naprawa nieopłacalna	50.00 -
64	Wirówka do kończyn górnych Technomex	H/2016/014	Od 2021 r., urządzenie wykorzystywane, niesprawne, uszkodzona pompa, naprawa nieopłacalna	100.00 -
65	Pompa cardiopomp do masażu serca		Od 1993 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	10.00 -
66	Pompa cardiopomp do masażu serca		Od 1993 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	10.00 -
67	Defibrylator DMS750	730/750	Od 1993 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, niesprawne	10.00 -
68	Kardiomonitor Contec CMS8000	AXI309100050	Od 2013 r., urządzenie wykorzystywane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	20.00 -
69	Łóżko ortopedyczne Famed Żywiec LR-01.1	1207/04177	Od 2008 r., urządzenie wykorzystywane, uszkodzone mechaniczne, uszkodzone sterowanie, naprawa nieopłacalna	100.00 -
70	Łóżko ortopedyczne Famed Żywiec LR-01.1	1207/04172	Od 2008 r., urządzenie wykorzystywane, uszkodzone mechaniczne, uszkodzone sterowanie, naprawa nieopłacalna	100.00 -
71	Łóżko specjalistyczne z materacem p/odciążeniowym Proma Recha		Od 2013 r., urządzenie wykorzystywane, uszkodzone mechaniczne, uszkodzone sterowanie, naprawa nieopłacalna	100.00 -
72	Łóżko intensywnej opieki medycznej Proma Recha		Od 2013 r., urządzenie wykorzystywane, uszkodzone mechaniczne, uszkodzone sterowanie, naprawa	100.00 -

			nieopłacalna	
73	Łóżko intensywnej opieki medycznej Proma Recha		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, uszkodzone mechanicznie, uszkodzone sterowanie, naprawa nieopłacalna	100,00 -
74	Drukarka OKI	AK79016268	Od 2017 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	50,00
75	Lampa zabiegowa sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, niekompletne	1000,00 -
76	Lampa zabiegowa sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, niekompletne	1000,00 -
77	Stół operacyjny		Od 2006 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne, niekompletne	400,00 -
78	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
79	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
80	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
81	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
82	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
83	Łóżko intensywnej opieki medycznej		Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	100,00 -
84	Kolumna anesteziologiczna sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z użytkowania ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	150,00 -
85	Kolumna anesteziologiczna sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z użytkowania ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	150,00 -

86	Kolumna anesteziologiczna sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z użytkowania ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	150.00-
87	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
88	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
89	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
90	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
91	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
92	Panel elektryczno-gazowy		Od 2014 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji ze względu na remont oddziału, nie jest i nie będzie użytkowane przez zakład ze względu na niestandardowe wykonanie	100.00-
93	Lampa zabiegowa sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niekompletne	500.00-
94	Lampa zabiegowa sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niekompletne	800.00-

95	Lampa zabiegowa sufitowa		Od 2014 r., urządzenie wyeksploatowane, niekompletne	800.00-
96	Szyba do ćwiczeń kończyn dolnych		Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00-
97	Szyba do ćwiczeń kończyn dolnych		Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	50.00-
98	Urządzenie skanujące-drukujące Samsung	ZDH0BJFG90000KZ	Od 2015 r., sprzęt wyeksploatowany	100,00
99	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP23 Ascor	0543	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, niesprawne	20.00-
100	Server Dell z wyposażeniem	6HZJ1M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
101	Server Dell z wyposażeniem	6J2Z1M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
102	Server Dell z wyposażeniem	6J2H1M	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
103	Server Dell z wyposażeniem	6J2G1M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
104	Server Dell z wyposażeniem	B9P55M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
105	Server Dell z wyposażeniem	B9PY4M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
106	Server Dell Power Edge R730 Z	6HVM1M2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	6000
107	Laptop Lenovo z wyposażeniem	LR09292Z	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
108	Laptop Lenovo z wyposażeniem	LR092927	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
109	Laptop Lenovo z wyposażeniem	LR092939	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000

110	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FD	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
111	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0R1	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
112	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0CH	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
113	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0G2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
114	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0R7	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
115	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0QG	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
116	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FV	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
117	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0QS	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
118	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FN	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
119	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0QW	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
120	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FY	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
121	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FR	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
122	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FS	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
123	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0FZ	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
124	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0R3	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000
125	Przełącznik HP 2920-24- POE+	SG57FLX0R2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000

	POE+				
126	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVFS	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
127	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZV9L	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
128	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVFD	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
129	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVFR	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
130	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVGJ	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
131	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVF1	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
132	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZV FY	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
133	Przełącznik HP 2920-48-POE+	SG58FLZVF9	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
134	Przełącznik HP 5412R92GTPOE+	SG59GPS1MJ	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	2000	
135	Switch ISCSI HP 5900AF-48XGT	CN59FR403Z	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	300	
136	Switch ISCSI HP 5900AF-48XGT	CN59FR405B	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	300	
137	KVM+Panel HP	ROA5312FZV, 2C45247GF7	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
138	KVM+Panel HP	ROA5312FU5, 2C45247GF2	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
139	Przełącznik – Switch ISCSI Typ 1	-	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
140	Przełącznik – Switch ISCSI Typ 1	-	Od 2016 r., sprzęt przestarzały technologicznie	1000	
141	Urządzenie do		Od 2021 r., sprzęt przestarzały technologicznie	5000	

	Brzegowego Zabezpieczenia Sieci Informatycznej UTM			
142	Kriostat Mev (MIKROTOM) Slee Medical	E1200004	Od 2020 r., urządzenie wyłączone z eksploatacji	52000,00,-
143	Koncentrator tlenu DeVilbiss	22856	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	10,00 -
144	Koncentrator tlenu DeVilbiss	22873	Od 2001 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	10,00 -
145	Ultrasonograf Voluson 730 PRO	A35336	Od 2005 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	300,00 -
146	Defibrylator Lifepak20	32127188	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	20,00 -
147	Mikroskop JEUOMED	743226	Od 1986 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie osiąga oczekiwanych parametrów	20,00 -
148	Aparat EKG M-Trace M4 Medical	2086	Od 2013 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	20,00 -
149	Kardiomonitor Contec CMS 8000 Contec Medical Systems	AX1309200078	Od 2013 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	30,00 -
150	Zestaw komputerowy Dell	81C6R23, NHSL6BA018008	Od 2020 r., sprzęt wyeksploatowany, wyłączony z użytkowania	1000

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji
mgr inż. Mariola Dziadosza

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa