

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania/opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży PLN
1	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427P0W Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PRJ	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	200,00
2	Zestaw terminalowy HP	Terminal HP t520 – CZC5427NS4 Monitor HP EliteDisplay E232 – CN45290PKL	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	200,00
3	Zestaw szafek	-	Od 2007 r., meble wyeksploatowane	100,00
4	Aparat USG SAX4 Wytwórca: Samsung Medison CO.LTD	A8B309300003282	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	2500,00
5	Łóżko szpitalne Wytwórca: Proma Recha	-	Od 2013 r., łóżko niesprawne, uszkodzone sterowanie leżem z pilota i panelu głównego	200,00
6	Drukarka OKI	AK79016237	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, naprawa nieopłacalna	250,00
7	Termos UPC 180 KOLOR 192	-	Od 1999 r., termos wyeksploatowany	10,00
8	Termos UPC 140 KOLOR 192	-	Od 1999 r., termos wyeksploatowany	10,00
9	Termos UPC 140 KOLOR 192	-	Od 1999 r., termos wyeksploatowany	10,00
10	Laser Microruptor Wytwórca: Meridian AG	QS-0507384	Od 2007 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	100,00
11	Ofthalmoskop laserowy Wytwórca: Welch Allyn	9204329/30	Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	90,00
12	Monitor pomiarów przezskórnych typ: 391-880 Wytwórca: Radiometer	ETX391-880R0201N005	Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, nie osiąga oczekiwanych parametrów	300,00
13	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	3100,00
14	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	3100,00
15	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	3100,00

Sporządził:
 Mariola Duzdowska
 Starszy Inspektor
 Dział Eksploatacji
 23 673 03 55

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kamasa