

## Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków przygotowania i składania ofert

Lp.	Nazwa przedmiotu	Numer fabryczny	Okres użytkowania/opis stanu technicznego	Proponowana cena sprzedaży PLN
1	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	2325,00
2	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	2325,00
3	Pompa AT250	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane	2325,00
4	Urządzenie skanujące drukujące Samsung	ZDH0BJFG90005QL	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	150,00
5	Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny	-	Od 2002 r., stół wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	200,00
6	Aparat do krioterapii CRYO-T+2 DYSZE	CT661GA	Od 2004 r., aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	100,00
7	Aparat do terapii uciskowej	800004	Od 2008 r., aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	50,00
8	Aparat do terapii ultradźwiękowej	001692	Od 2008 r., aparat wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	50,00
9	Interdyn ID-79	1211	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	100,00
10	Galvatronic GT-1C	603	Od 1999 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	50,00
11	Aparat do krioterapii CRYO-T+2 DYSZE	CT662GA	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	150,00
12	Aparat do krioterapii CRYO-T DYSZA ZABIEGOWA	CT1641CE	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	200,00
13	Aparat do terapii ultradźwiękowej	3774	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	150,00
14	Diatermia mikrofalowa	08/ST991180	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	200,00
15	Urządzenie do masażu UMR-1	05/U/208	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	200,00
16	Aparat do terapii uciskowej	800005	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	50,00
17	Videogastroskop EG-530FP (część składowa toru wizyjnego)	2G374K263	Od 2017 r., urządzenie wyeksploatowane, brak obrazu w urządzeniu, uszkodzona mikrokamera, brak opasek żywiczych na soczewkach. Do wymiany mikrokamera, osłona obiektywu, dysza oraz osłona gumowa końcówki skrętnej.	500,00
18	Drukarka OKI	AK79016188	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100,00

19	Terminal HP	Terminal – CZC5427NWX Monitor – CN45290L9M	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
20	Terminal HP	Terminal – CZC5427NTM Monitor – CN45290PQD	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
21	Terminal HP	Terminal – CZC5427PI8 Monitor – CN45290LB5	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
22	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDHOBJFG900051K	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	150,00
23	Drukarka OKI	AK79015620	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100,00
24	Myjnia endoskopowa CYW-100	13CB055NY	Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowanie, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	1500,00
25	Drukarka laserowa Kyocera-FS	XLL5Z20481	Od 2006 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100,00
26	Szyna do ćwiczeń kończyn dolnych	02680	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowanie, nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny	150,00
27	Zestaw terminalowy HP	Terminal – CZC5427NS8 Monitor – 3CQ5350VV1	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
28	Drukarka OKI	AK79015616	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	100,00
29	Fantom Brayden PRO 320 RED/WHITE model IM16-R	PRI21EA0100 0082	Od 2021 r., fantom wyeksploatowany	50,00
30	Fantom dziecka Brayden Baby 321 model IM17	BW21AA0100-0038	Od 2021 r., fantom wyeksploatowany	50,00
31	Zestaw terminalowy HP	Terminal – CZC5427NX3 Monitor – CN45290PPG	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
32	Zestaw terminalowy HP	Terminal – CZC5427NVL Monitor – CN45290LBP	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
33	Terminal z wyposażeniem	Terminal FUJITSU FUTRO S720 - YLUD185148 Monitor AOC -B63H6QA017537	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
34	Zestaw terminalowy HP	Terminal – CZC5427NVP Monitor – 3CQ5350VTK	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
35	Pompa infuzyjna SEP11S Ascor	3307/99	Od 2000 r., urządzenie wyeksploatowanie, technicznie przestarzałe, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny	200,00
36	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDHOBJFG0001LR	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	150,00
37	Urządzenie skanująco-drukujące Samsung	ZDHOBJFG900034T	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	150,00
38	Zimnowodne urządzenie ciśnieniowe	-	Od 2002 r., urządzenie wyeksploatowanie, technicznie przestarzałe, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny	150,00

39	Stół operacyjny do zabiegów endoskopowych z cystoskopem i wyposażeniem	-	Od 2009 r., urządzenie wyeksploatowane, popękana tapicerka, uszkodzone podpórki nóg	1.500,00
40	Terminal z wyposażeniem	Terminal FUJITSU FUTRO S720 - YLUD185127 Monitor AOC - B63H6QA017539	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	700,00
41	Zestaw terminalowy HP	Terminal - CZC5427NWM Monitor - CN45290PK3	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
42	Terminal z wyposażeniem	Terminal FUJITSU FUTRO S720 - YLUD185181 Monitor AOC - B63H6QA017538	Od 2017 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	200,00
43	Inhalator Pari (Junior) Boy	BBX5HA0675	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	10,00
44	Pompa strzykawkowa typ PILOTA	18485420	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50,00
45	Pompa strzykawkowa typ PILOTA	18485287	Od 2004 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50,00
46	Stacja mobilna Capsa LX-10	LX10003437	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	300,00
47	Stacja mobilna Capsa LX-10	LX10003438	Od 2015 r., uszkodzenie podzespołów, wymiana nieopłacalna	300,00
48	Zestaw multimedialny	PROJEKTOR NR PD21152069000	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan techniczny	200,00
49	Kardiomonitor Diascope NT3050	10968725	Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	100,00
50	Kardiomonitor Contec CMS8000	AX1309100007	Od 2013 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	200,00
51	Pulsoksymetr 400HS	-	Od 1996 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50,00
52	Waga WPT 150	20871	Od 1995 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	0,00
53	Elektryczne urządzenie ssące SO-5/70	1101/314	Od 2018 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50,00
54	Ssak elektryczny	1101/411	Od 2021 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	50,00
55	Klipownica wielorazowa	-	Od 2008 r., urządzenie wyeksploatowane, technicznie przestarzałe	20,00

Sporządził:  
 Mariola Duzdowska  
 Starszy Inspektor  
 Dział Eksploatacji  
 23 673 03 55

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kamasa